

2018 년도 여름방학 석면철거 625 개 학교 명단 및 관련정보 공개


유치원,초중고 및 특수학교별, 광역 및 기초자치단체별 분류

학교별로는 초등학교 371 개교로 가장 많고,

지역별로는 전라북도 134 개교로 가장 많아

작년보다 절반가량으로 줄었지만 여전히 많은 학교에서 석면철거 강행,
여름방학이 짧고 안전미비로 공사시간이 긴 겨울방학때로 연기한 학교 많아
겨울방학전까지 학교석면철거 안전규정 더욱 보완되어야

학부모 모니터단 확인후 철거 다음단계 진행된다지만
없는 곳도 많고 형식적으로 운영돼 눈가리고 아웅한다는 비판 일어



<그림, 2018 년도 여름방학동안 석면철거하는 전국 625 개학교 초중고 등 구분>

환경보건시민센터 www.eco-health.org

전국학교석면학부모네트워크


한국석면추방네트워크

목차


- 1 조사배경
 - 2 2018 년도 여름방학 석면철거 625 개 학교 현황
 - 1) 사업연기 및 사업취소된 16 개 학교
 - 2) 전국 초,중,고,유치원,특수학교별 및 광역지역별 현황
 - 3) 광역 및 기초단체 지역별 현황 (학교수 많은 순서)
 - 3 2018 년 여름방학 석면철거의 문제점
 - 4 석면철거하는 625 개 학교명단 및 관련 정보
- 내용문의;
 - 환경보건시민센터 이성진 사무국장 010-4719-7181, 최예용 박사
 - 전국학교석면학부모네트워크(학부모넷) 한정희 학부모 010-4604-6404

1 조사배경

- 1) 교육부 자료에 의하면 2017 년 12 월 기준으로 전국의 20,808 개 유치원, 초중고, 특수학교 중에서 59% 12,200 개 학교가 석면학교다. 아직도 10 개중 6 개 학교가 석면학교인 셈이다. 이들 학교의 교실이나 복도의 천장마감재 또는 화장실의 칸막이가 석면이 함유된 건축자재를 사용하고 있는 것이다.



<그림, 2017 년 12 월말 기준 전국의 12,200 개 학교종류별 석면학교 현황>



<그림, 2017 년 12 월말 기준 전국의 석면 및 비석면학교 현황>


- 2) 석면이 세계보건기구가 정한 1 군 발암물질이어서 2009 년부터 우리나라에서는 석면사용이 전면 금지되었지만 그 이전에 사용된 석면건축물의 경우 시간이 지나면서 노후화하고 재건축, 재개발하는 과정에서 철거되고 있다. 석면문제에 대한 사회적 인식이 높아지면서 학교석면의 경우 가능한 이른 시간내에 모두 제거하고 비석면 자재로 교체해야 한다는 여론이 형성되고 있고, 천장의 냉난방기의 주기적인 교체, 오래된 교실과 복도의 수리, 각종 교육자재의 도입 등으로 석면건축자재를 훼손하거나 부분적으로 뜯어내야 하는 상황이 수시로 발생하면서 2027 년까지 전국 학교의 석면을 모두 제거하는 정책이 수립되어 집행중이다.
- 3) 그런데 학교의 석면철거에 대한 충분한 안전대책이 미비한 상황에서 2017 년경부터 매년 여름방학과 겨울방학동안에 전국적으로 1 천개가 넘는 학교들에서 석면철거가 진행되면서 석면철거과정은 물론이고 사후의 안전문제가 크게 불거졌다. 특히 석면철거가 완료된 후의 교실과 복도 곳곳에서 환경단체와 학부모들이 모니터링한 결과 다수 석면잔재물이 발견되면서 교육부와 학교당국은 물론이고 석면철거 허가를 관장하는 노동부와 석면폐기물 안전관리를 담당하는 환경부 및 자치단체의 책임론이 제기되었다.
- 4) 2018 년 초에도 2017 년에 이어 학교석면문제가 크게 사회문제화되었는데 관계부처가 합동으로 감리책임강화, 학부모 모니터링단 운영 등의 개선조치를 내놓았지만 학부모와 지역사회의 불신을 해소하지 못하고 있는 형편이다.
- 5) 환경보건시민센터와 한국석면추방네트워크는 2018 년 여름방학동안 석면철거하는 교육부의 전국의 학교명단을 국회 김삼화의원실을 통해 입수해 전국학교 석면학부모네트워크와 공동으로 분석했다.

2 2018 년도 여름방학 석면철거 625 개 학교 현황¹

1) 사업연기 및 사업취소된 16 개 학교

- ① 당초 전체명단 641 개 학교중 16 개교의 경우 사업연기 또는 사업취소로 확인되어 이를 제외한 625 개 학교의 명단을 2018 년도 여름방학 석면철거 대상학교로 정리했다.
- ② 사업연기 또는 취소된 16 개 학교명단은 다음과 같다.
 - A 경북 6 (군위군 고매초, 군위초, 영양군 석보초 석보중, 칠곡군 가산초, 신동초), 서울 4(서울남산초, 서울신정초, 서울초당초², 서울방이초³) 제주 2(한림중, 효돈중), 전북 1 (이리남성여중), 강원 1 (평창중), 충북 1(용화초), 인천 1 (인천송현초) 등
 - B 서울 신정초와 초당초, 방이초의 경우 교육부가 국회에 제출한 명단에서는 석면철거 대상이었는데 학부모들을 통해 사업연기 또는 취소대상으로 확인된 경우다.

2) 전국 초,중,고,유치원,특수학교별 및 광역지역별 현황




<그림, 2018 년도 여름방학동안 석면철거하는 전국 625 개학교 초중고 등 구분>

¹ 석면철거 대상학교 중 일부 취소되거나 겨울방학때로 옮겨지기도 한다. 이 보고서에는 2017 년 7 월 25 일 오전까지의 현황을 취합했다.

² 서울 초당초의 경우 5 월경 학교측의 안내로 여름방학 석면철거 계획을 접한 학부모들이 자체 공부를 통해 석면철거상의 안전문제를 파악하고 사업자 및 감리를 대상으로 점검하는 과정에서 안전대비가 충분치 않다는 의견이 제기되어 올 여름방학에는 석면철거를 하지 않기로 결정되었다.

³ 서울 방이초의 경우 7 월 24 일 학부모 모니터단의 만장일치로 사업이 취소되었다.

- ① 초중고,특수학교 및 유치원 등 학교종류별로 살펴보면, 초등학교가 371 개교로 전체의 59%를 차지하며 가장 많았고, 중학교 161 개교로 26%, 고등학교 84 개교로 14%, 특수학교 8 개교와 유치원 1 개교 등 모두 625 개 학교다.
- ② 광역 자치단체 지역별로 살펴보면, 전라북도가 134 개교로 전체의 21%를 차지하며 가장 많았다. 다음으로 경남 82 개교, 강원 67 개교, 부산 62 개교, 경북 55 개교, 인천 40 개교, 서울 37 개교, 전남 34 개교, 대전 31 개교, 제주 22 개교, 충남 19 개교, 충북 18 개교, 울산 16 개교, 경기 6 개교, 광주 2 개교 순이다.



<그림, 2018 년도 여름방학동안 석면철거하는 전국 625 개학교의 광역자치단체 지역별 순서>

지역/학교 구분	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
전북	1	70	33	29	1	134
경남		51	26	4	1	82
강원		47	14	5	1	67
부산		32	25	5		62
경북		34	13	8		55
인천		26	11	2	1	40
서울		22	9	6		37
전남		21	8	3	2	34
대전		16	11	4		31
제주		15	3	4		22
충남		11	2	6		19
충북		9	3	4	2	18
울산		12	2	2		16
경기		4		2		6
광주		1	1			2
계	1	371	161	84	8	625

<표, 2018 년도 여름방학동안 석면철거하는 전국 625 개학교의 광역자치단체 지역별 및 학교종류별 현황>

- 전라북도의 경우, 유치원 1, 초등 70, 중등 33, 고등 29, 특수 1 등 134 개교다.
- 경상남도의 경우, 초 51,중 26,고 4,특수 1 등 82 개교다.
- 강원도의 경우, 초 47,중 14,고 5,특수 1 등 67 개교다.
- 부산광역시의 경우, 초 32,중 25,고 5 등 62 개교다.
- 경상북도의 경우, 초 34,중 13,고 8 등 55 개교다.
- 인천광역시의 경우, 초 26,중 11,고 2,특수 1 등 40 개교다.
- 서울특별시의 경우, 초 22,중 9,고 6 등 37 개교다.
- 전라남도의 경우, 초 21,중 8,고 3,특수 2 등 34 개교다.
- 대전광역시의 경우, 초 16,중 11,고 4 등 31 개교다.
- 제주특별자치도의 경우, 초 15,중 3,고 4 등 22 개교다.
- 충청남도의 경우, 초 11,중 2,고 6 등 19 개교다.
- 충청북도의 경우, 초 9,중 3,고 4,특수 2 등 18 개교다.
- 울산광역시의 경우, 초 12,중 2,고 2 등 16 개교다.
- 경기도의 경우, 초 4,고 2 등 6 개교다.
- 광주광역시의 경우, 초 1,중 1 등 2 개교다.


3) 광역 및 기초단체 지역별 현황 (학교수 많은 순서)

① 전라북도, 기초자치단체 지역별 현황

- 전라북도의 경우 14 개 기초자치단체의 134 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 전주시에서 25 개교로 가장 많고, 익산 16 개교, 군산 14 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
전주		13	4	8		25
익산		9	5	2		16
군산		8	4	1	1	14
부안	1	6	3	1		11
완주		5	4	2		11
김제		5	1	4		10
남원		5	2	3		10
순창		3	4	1		8
진안		4	2	2		8
고창		3	1	3		7
정읍		5	1			6
임실		2	1	2		5
무주		1	1			2
장수		1				1
계	1	70	33	29	1	134

<표, 전라북도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>




<표, 전라북도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

② 경상남도, 기초자치단체 지역별 현황

- 경상남도의 경우 16 개 기초자치단체의 82 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 진주시에서 15 개교로 가장 많고, 창원 13 개교, 함안 7 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
진주		9	4	2		15
창원		13				13
함안		4	3			7
김해		4	2			6
의령		4	1		1	6
통영		3	2	1		6
양산		2	3			5
고성		3	1			4
하동		1	2	1		4
사천		3				3
창녕		2	1			3
합천		1	2			3
거제			2			2
남해		1	1			2
밀양		1	1			2
거창			1			1
계	0	51	26	4	1	82

<표, 경상남도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>




<표, 경상남도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

③ 강원도, 기초자치단체 지역별 현황

- 강원도의 경우 16 개 기초자치단체의 67 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 춘천시에서 8 개교로 가장 많고, 인제군 7 개교, 횡성군 7 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
춘천		4	3		1	8
인제		5	2			7
횡성		6	1			7
강릉		2	2	2		6
삼척		5	1			6
평창		4	2			6
영월		3	1	1		5
원주		4				4
화천		2	1	1		4
철원		3				3
홍천		3				3
고성		1	1			2
동해		1		1		2
정선		2				2
속초양양		1				1
태백		1				1
계	0	47	14	5	1	67

<표, 강원도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>



<표, 강원도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

④ 부산광역시, 기초자치단체 지역별 현황

- 부산광역시의 경우 5 개 권역별 교육지원청의 62 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 남부에서 19 개교로 가장 많고, 북부 13 개교, 동래 11 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
남부		11	7	1		19
북부		9	4			13
동래		6	4	1		11
서부		4	4	2		10
해운대		2	6	1		9
계	0	32	25	5	0	62


<표, 부산광역시의 교육지원청별 석면철거학교 현황>

⑤ 경상북도, 기초자치단체 지역별 현황

- 경상북도의 경우 18 개 기초자치단체의 55 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 김천, 문경, 상주, 안동, 울진이 6 개교로 가장 많고, 칠곡 5 개교, 경산, 봉화, 영덕 3 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
김천		4		2		6
문경		4	1	1		6
상주		4		2		6
안동		3	3			6
울진		3	3			6
칠곡		5				5
경산		3				3
봉화		2	1			3
영덕		1	1	1		3
구미		1	1			2
의성		1	1			2
고령		1				1
군위			1			1
영천		1				1
예천			1			1
청도		1				1
청송				1		1
포항				1		1
계	0	34	13	8	0	55

<표, 경상북도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>



<표, 경상북도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

⑥ 인천광역시, 기초자치단체 지역별 현황

- 인천광역시의 경우 5 개 권역별 교육지원청의 40 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 남부가 14 개교로 가장 많고, 서부 9 개교, 북부 8 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
남부		8	4	2		14
서부		7	2			9
북부		4	3		1	8
동부		6	1			7
강화		1	1			2
계	0	26	11	2	1	40

<표, 인천광역시의 교육지원청별 석면철거학교 현황>

⑦ 서울특별시, 기초자치단체별 지역별 현황

- 서울특별시의 경우 9 개 권역별 교육지원청의 37 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 강서양천이 8 개교로 가장 많고, 성동광진 6 개교, 동부 5 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
강서양천		7		1		8
성동광진		2	4			6
동부		3	1	1		5
북부		3	1			4
성북강북		2	2			4
서부		3				3
중부		1		2		3
강남서초		1		1		2
강동송파			1	1		2
계	0	22	9	6	0	37


<표, 서울특별시의 교육지원청별 석면철거학교 현황>

⑧ 전라남도, 기초자치단체별 지역별 현황

- 전라남도의 경우 15 개 기초자치단체의 34 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 진도군이 7 개교로 가장 많고, 완도군 4 개교, 광양, 무안 각 3 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
진도		5	2			7
완도		3	1			4
광양		3				3
무안		1	1	1		3
강진		1			1	2
구례		2				2
나주				2		2
영암		1			1	2
장성		1	1			2
해남		2				2
곡성		1				1
목포		1				1
보성			1			1
여수			1			1
영광			1			1
계	0	21	8	3	2	34

<표, 전라남도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>



<표, 전라남도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

⑨ 대전광역시, 기초자치단체별 지역별 현황

- 대전광역시의 경우 2 개 권역별 교육지원청의 31 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 동부 16 개교, 서부 15 개교다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
동부		9	5	2		16
서부		7	6	2		15
계	0	16	11	4	0	31

<표, 대전광역시의 교육지원청별 석면철거학교 현황>

⑩ 제주특별자치도, 기초자치단체별 지역별 현황

- 제주특별자치도의 경우 2 개 기초자치단체의 22 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 제주시 14 개교, 서귀포시 8 개교다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
제주시		11	2	1		14
서귀포시		4	1	3		8
계	0	15	3	4	0	22


<표, 제주특별자치도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>

⑪ 충청남도, 기초자치단체별 지역별 현황

- 충청남도의 경우 8 개 기초자치단체의 19 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 논산계룡이 4 개교로 가장 많고, 서천, 예산, 천안 각 3 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
논산계룡		1	1	2		4
서천		2		1		3
예산		3				3
천안				3		3
공주		2				2
아산		2				2
당진			1			1
홍성		1				1
계	0	11	2	6	0	19

<표, 충청남도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>




<표, 충청남도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

⑫ 충청북도, 기초자치단체별 지역별 현황

- 충청북도의 경우 8 개 기초자치단체의 18 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 청주시가 6 개교로 가장 많고, 충주시 3 개교, 영동, 음성, 제천 각 2 개교 등의 순서다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
청주		3		2	1	6
충주		2	1			3
영동		1		1		2
음성			1		1	2
제천		1		1		2
괴산증평		1				1
단양		1				1
진천			1			1
계	0	9	3	4	2	18

<표, 충청북도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>



<표, 충청북도의 석면철거가 많은 순서로 기초자치단체별 현황>

⑬ 울산광역시, 기초자치단체별 지역별 현황

- 울산광역시의 경우 2 개 권역별 교육지원청의 16 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 강남 10 개교, 강북 6 개교다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
강남		7	1	2		10
강북		5	1			6
계	0	12	2	2	0	16

<표, 울산광역시의 교육지원청별 석면철거학교 현황>

⑭ 경기도, 기초자치단체별 지역별 현황

- 경기도의 경우 4 개 기초자치단체의 6 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 동두천양주, 여주 각 2 개교, 안성, 파주 각 1 개교다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
동두천양주		2				2
여주		2				2
안성				1		1
파주				1		1
계	0	4	0	2	0	6

<표, 경기도의 기초자치단체별 석면철거학교 현황>

⑮ 광주광역시, 기초자치단체별 지역별 현황

- 광주광역시의 경우 2 개 권역별 교육지원청의 2 개 학교에서 석면철거가 이루어지며 동부와 서부 각 1 개교다.

지역/학교	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교	계
동부			1			1
서부		1				1
계	0	1	1	0	0	2

<표, 광주광역시의 교육지원청별 석면철거학교 현황>

3 2018 년 여름방학 석면철거의 문제점

- 1) '전국학교석면학부모네트워크'(이하 학부모넷)은 최근 진행되는 학교석면 학부모 모니터링 활동경험을 토대로 다음과 같은 문제점을 지적하고자 한다.

2) 첫째, 학교현장과 따로 노는 교육부정책

- ① 2018 년 여름방학 학교석면공사에 대한 교육부의 '학교시설 석면 해체·제거 가이드라인'이 발표되었다. 지난 겨울방학 공사에서 발견된 석면잔재물에 의해 개학연기 사태가 벌어지자 기준을 대폭 강화한다는 내용을 담아 이번 여름방학에 적용한다는 것이다. 학교장을 비롯한 학교관계자, 학부모, 전문가, 시민단체로 구성된 학교모니터단이 학교공사 모니터링을 실시하고 모니터단의 확인이 있어야 후속공정이 진행될 수 있다고 한다.
- ② 그러나 일부 학교는 전문가가 참여하지 않고, 또 다른 학교는 시민단체가 모니터단에 참여하지 못했다. 교육청은 이러한 부분을 인지하고도 전문가·시민단체 모니터단의 추가적인 모집을 하지 않았고 이에 불안해하는 학부모의 요청에도 적극적으로 대처하고 있지 않아 '석면에 대한 교육'을 받지 못한 학부모와 학교관계자만이 석면철거업체에 대처해야하는 하는 공사를 반복하고 있다.
- ③ 6 월 29 일 동부지원청에서 서울시 학교모니터단에 대한 석면교육이 진행되었고 이 자리에서 환경부·노동부·교육청은 벽과 바닥을 모두 2 중 보양해 공사하겠다고 밝혔다. 7 월 18 일 교육부의 '학교시설 석면 해체·제거 가이드라인'에서도 재차 이 부분이 강조되었다. 그러나 일선 교육지원청에서는 서울시교육청 관계자의 입장을 들어 '벽과 바닥의 2 중보양은 권고일뿐'이라며 학부모와 시민단체의 확인을 무시하며 공사를 진행하려 하고 있다.

3) 둘째, 철거업체와 조사분석업체의 유착을 조장하는 교육청

- ① 학부교모니터단이 참석한 서울의 한 학교 사전협의회에서 석면철거업체는 '교육청의 권유로 공사후 공기질검사 업체를 데려와 공사 계약을 마쳤다'고 발언을 했다. 참석했던 학부모들은 우려를 표했고 업체는 교육청이 업체에 대해 잘 알지 못하니 흔히 그렇게 진행한다고 하였다.
- ② 석면 철거이후 철저한 안전 검증이 필요한 학교공사가 허투루 진행되는 데 일등 공신이 교육청임을 알게 하는 대목이다.

4) 셋째, 보완되는 교육부 메뉴얼에 맞추지 못하며 제대로 된 공사정보조차 제공하지 않는 철거업체

- ① 학교모니터단은 이번 여름방학 공사 과정 중 3~4 회 학교를 방문하여 모니터링에 참여하게 된다. 첫번째 사전협의회에 석면지도와 세부석면비산방지계획서 등을 제공하고 협의를 해야 함에도 일부 학교의 석면철거업체는 비밀보호라며 정보를 제공하지 않거나, 교육부의 새로운 가이드라인을 숙지하지 못한 채 협의회에 참석하고 설명회를 진행하고 있다.
- ② 일부 학교에서는 음압기준치인 -0.508mmH₂O 를 무시한 채 '음압기준치를 맞추려면 오래 걸린다, 힘들다'는 의견을 들어 음압만 잡히면 공사를 시작하겠다는 어이없는 반응을 보이고 있다.
- ③ 사전·사후 정밀 청소와 잔재물 검사 등 기존 공사의 문제점을 개선하려는 교육청의 의지가 있다하더라도 현장에는 '하던 버릇 계속하는 엉터리 석면철거업체가 석면비산을 준비중'에 있는 것이다.

5) 넷째, 학부모를 겁주는 교육청

- ① 서울 양천의 한 초등학교는 10 개 학교를 합한 정도의 대규모석면공사가 예정되어 있었다. '학교나 교육청으로부터 석면교육'을 받지 못한 학부모들은 시민단체의 도움을 받아 석면의 위험성에 대해 눈을 뜨게 되었고 학교모니터단의 지적에도 꿈적하지 않는 업체의 반응에 학교와 교육청을 설득하기에 이르렀다.
- ② 그러나 이러한 상황에도 학교와 교육청은 소극적 반응을 보였고 학부모들은 지자체 의원과 시민단체의 도움을 받아 사태 해결을 하고자 하였다. "학교공사 지연의 책임을 학교모니터단에 지우겠다! 구의원 등과 함께 방문하지 말라!"는 등 학부모를 향해 교육지원청은 어처구니 없는 경고성 협박을 하였다.

6) 다섯째, 공사도 하기 전 잔재물 검사를 예측하는 공사일정

- ① 이번 여름방학 석면공사를 진행하는 서울의 한 장애인 학교의 준공일은 '잔재물

검사의 다음날'이다. 석면해체제거공사이후 잔재물검사를 하고 최소 2~3 일의 분석시간을 거쳐 결과를 받아보고 사후 청소후 준공확정이 정상적이다. 그러나 공사를 하기도 전에 당연히 나오지 않을 것 처럼 일정을 계획한 것이다.

- ② 서울의 다른 초등학교의 공사일정을 보면, 8 월 4 일에 마치는 석면해체 제거과정 이후 5 일과 6 일은 경량철골틀을 철거하고 사후 청소를 7 일까지, 학교모니터단의 잔재물검사는 8 일로 계획되어 있다. 그러나 천정을 및 무석면 텍스작업은 7 일부터 잡혀 있어 이우 학교에서도 잔재물 검사가 미리 예측 된 듯한 일정표를 들고 석면철거업체는 학부모에게 공사를 설명했다.

7) 여섯째, 서울과 다른 지방 교육청의 형식적 석면잔재물 검사

- ① 2017 여름방학 경기 과천 관문초에서는 학부모가 실시한 먼지모니터링 시료 37 개 중 26 개가 석면으로 검출(편광현미경 PLM)되었다. 석면공사 후 엉망이었던 학교를 목격한 학부모들은 그후 검출되지 않은 시료 11 개를 다시 전자현미경(FE-SEM)으로 분석하였고 7 개 시료가 석면으로 검출되는 결과를 받아 보았다.
- ② 지난 겨울방학 학교석면해체·제거공사이후 인천초, 난곡초, 덕수초, 석관고 등에서는 학교가 실시한 공기질검사 (위상차현미경 PCM)와 잔재물검사 (편광현미경 PLM)에서 검출되지 않은 석면들이 전자현미경 분석 후 석면으로 검출되어 전문가·시민단체·학교 및 교육청관계자가 참석한 서울시 교육청 TF 에서도 이 부분이 논의되었고, 이번 여름방학부터는 서울시 교육청의 학교석면 해체제거공사이후 전자현미경분석을 적용하기로 하였다.
- ③ 그러나 울산 등 지방의 학교에서는 이런 개선점이 반영되지 못한 채 석면의 유무조차 분석할 수 없는 공기질검사(위상차 현미경)이후 개학이라는 방침을 유지하겠다는 입장이다.

8) 일곱째, 석면공사의 위험성과 석면철거의 현실을 받아 들이지 않는 학교장과 학부모

- ① 학교석면해체제거 공사과정의 문제점이 매 방학이후 언론에 소개되고 학부모들의 피말리는 싸움이 계속되는 가운데, 학교문을 걸어 잠그고 보여주지 않겠다는 학교교장과 시민단체 학교모니터단이 아닌 감리업체를 믿겠다는 학부모가 있다.
- ② 아이들의 안전보다 학교의 이름이 중요하며 석면현장에 들어가기가 무서워 업체를 믿는다하고 공사중에는 학교 근처에도 가지 않는 학부모들이 있는 한, 투명하게 공개되어야 하고 철저히 관리되어야 할 학교현장이 철벽보호를 받으며 불투명하게 진행될 수 밖에 없다

4 2018 년도 여름방학중 석면철거하는 625 개 전국 학교 명단과 관련 정보

- 학교수 많은 광역순서; 전북, 경남, 강원, 부산, 경북, 인천, 서울, 전남, 대전, 제주, 충남, 충북, 울산, 경기 광주

전북 지역 134 개 학교명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(㎡)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	강호향공고등학교	전북	고창	고	2270	20180730	20180817	(설계중)	
2	격포초등학교	전북	부안	초	640	20180727	20180815	(주)거명	
3	계화초등학교	전북	부안	초	654	20180724	20180812	(주)첸세이엔지	(유)기현환경컨설팅
4	고창고등학교	전북	고창	고	416	20180720	20180808	(유)일도산업개발	하늘건축사사무소
5	곰소초등학교	전북	부안	초	578	20180725	20180813	(유)재경	
6	구림중학교	전북	순창	중	142	20180627	20180815	(유)엘종합건설	(주)세종종합건축사사무소
7	구이중학교	전북	완주	중	1071	20180721	20180730	(유)강산건설중기	기성건축사사무소
8	군산고등학교	전북	군산	고	1366	20180709	20180806	(유)승명종합건설	화담건축사사무소
9	군산금광초등학교	전북	군산	초	1597	20180709	20180806	위드환경개발공사	1010건축사사무소
10	군산내흥초등학교	전북	군산	초	705	20180726	20180823	(유)세기산업	공감건축사사무소
11	군산명화학교	전북	군산	특수	2276	20180716	20180813	(유)비전건설	중원건축사사무소
12	군산산북중학교	전북	군산	중	1277	20180720	20180817	(유)전일산업	아인건축사사무소
13	군산서해초등학교	전북	군산	초	2777	20180720	20180817	(유)호삼건설환경	화담건축사사무소
14	군산신흥초등학교	전북	군산	초	4045	20180725	20180822	(유)새한토건	(주)아뿔환경연구원
15	군산월명중학교	전북	군산	중	1646	20180709	20180806	(유)남부토건	돌숨석면연구소
16	군산제일중학교	전북	군산	중	1856	20180713	20180806	(주)모빌건설	(주)푸른환경연구소
17	금마초등학교	전북	익산	초	341.25	20180726	20180821	주식회사 덕양종합건설	대화건축사사무소
18	금지초등학교	전북	남원	초	995	20180615	20180813	한양건설 주식회사	동방건축사사무소
19	김제검산초등학교	전북	김제	초	57	20180626	20180824	(유)대웅건설	건축사사무소비전
20	김제고등학교	전북	김제	고	66	20180720	20180817	지엘콘㈜	1010건축사사무소
21	김제농생명마이스터고등학교	전북	김제	고	6253	20180719	20180817	㈜오리온건설	바다건축사사무소
22	김제중학교	전북	김제	중	981	20180719	20180817	(유)일신종합건설	미들건축사사무소
23	나포초등학교	전북	군산	초	1489	20180726	20180823	(유)금강주택건설	하늘석면기술연구원
24	남원국악예술고등학교	전북	남원	고	405	20180723	20180727	(유)양지건설	
25	남원여자고등학교	전북	남원	고	1628	20180710	20180803	유한회사 제이엘조경산업	어울림건축사사무소
26	남원중앙초등학교	전북	남원	초	7297	20180704	20181031	(유)신성기업	(주)신한종합건축사사무소
27	남원초등학교	전북	남원	초	577	20180716	20180824	유한회사 우리조경건설	
28	대강중학교	전북	남원	중	206.6	20180712	20180916	노을석면 환경건설	
29	대강초등학교	전북	남원	초	73	20180725	20180822	(주)이메스건설	
30	대덕초등학교	전북	완주	초	464	20180724	20180802	주식회사 동서기술	홍지건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
31	덕과초등학교	전북	남원	초	172	20180712	20181012	(유)일도산업개발	
32	덕암정보고등학교	전북	김제	고	519	20180723	20180727	유한회사재영	주식회사하늘석면기술연구원
33	덕치초등학교	전북	임실	초	912	20180724	20180805	(유)비전건설	이도건축사사무소
34	동계고등학교	전북	순창	고	1252	20180716	20180824	선진산업	이노베이션 건축사사무소
35	동암고등학교	전북	전주	고	434	20180716	20180812	(유)건토탈이앤씨	건원건축사
36	마령중학교	전북	진안	중	67	20180718	20180723	서해산업	건축사사무소 태호건축
37	마령초등학교	전북	진안	초	537	20180723	20180727	유한회사 포에버	(주)신한종합건축사사무소
38	마룡초등학교	전북	군산	초	317	20180713	20180810	(유)원일이앤씨	희우건축사사무소
39	만경고등학교	전북	김제	고	1136.25	(계약전)			
40	무주중학교	전북	무주	중	1161.7	20180625	20180823	(주)서유건설	(주)하늘석면기술연구원
41	미륵초등학교	전북	익산	초	886	20180726	20180820	성운건설 주식회사	주식회사 하늘석면기술연구원
42	백산초등학교	전북	부안	초	2646	20180718	20180806	(주)그린종합건설	(한국석면환경연구소
43	백운초등학교	전북	진안	초	1365	20180728	20180803	유한회사 성림환경	K건축사사무소
44	벽량초등학교	전북	김제	초	398	20180723	20180821	(주)남지건설이앤씨	녹엔지니어링건축사사무소
45	보안중학교	전북	부안	중	274	20180723	20180801	(주)가나안건설	(유)기현환경컨설팅
46	북흥초등학교	전북	순창	초	229	20180706	20180824	(유)동상건설	부일건축사사무소
47	봉서초등학교	전북	완주	초	630	20180727	20180805	유한회사 지평선환경	이름건축사사무소
48	봉암초등학교	전북	고창	초	697	20180724	20180812	(유)남지건설	기성건축사사무소
49	부안고등학교	전북	부안	고	89	20180724	20180808	(주)광명	
50	부안초등학교	전북	부안	초	309	20180727	20180815	부안석면건설	
51	부안해오름유치원	전북	부안	유	100	20180723	20180801	(주)가나안건설	(유)기현환경컨설팅
52	비룡초등학교	전북	김제	초	78	20180719	20180916	(유)서이환경	녹엔지니어링건축사사무소
53	산외초등학교	전북	정읍	초	614	20180705	20180818	(주)지정산업개발	
54	삼례공업고등학교	전북	완주	고	435	20180725	20180803	최광건설	플러스건축사사무소
55	상관중학교	전북	완주	중	719	20180724	20180802	수현산업개발	(주)맥건축사사무소
56	상관초등학교	전북	완주	초	518	20180726	20180804	공원산업	홍지건축사사무소
57	서전주중학교	전북	전주	중	581	20180702	20180815	(유)세현건설	미건축사사무소
58	설천초등학교	전북	무주	초	635.8	20180625	20180823	(유)세미토건	에다음건축사사무소
59	성수초등학교	전북	임실	초	243	20180724	20180822	(주)대한석면환경연구소	
60	소양중학교	전북	완주	중	236	20180728	20180806	유한회사 노아건설	

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
61	송풍초등학교	전북	진안	초	416	20180721	20180723	유한회사 탑건설	건축사사무소 세월건축
62	순창북중학교	전북	순창	중	1696	20180725	20180803	(주)성원건설	태술건축사사무소
63	순창중앙초등학교	전북	순창	초	313	20180706	20180824	(유)동상건설	부일건축사사무소
64	순창중학교	전북	순창	중	138	20180627	20180815	주식회사 광동산업개발	(주)세종종합건축사사무소
65	신태인초등학교	전북	정읍	초	3651	20180716	20180829	(주)더원건설	유피디자인 건축사사무소
66	심원초등학교	전북	고창	초	1087	20180727	20180815	(유)신성기업	성지건축사사무소
67	쌍치중학교	전북	순창	중	720	20180627	20180815	(유)엘종합건설	(주)세종종합건축사사무소
68	안천초등학교	전북	진안	초	172	20180722	20180726	서해산업	건축사사무소 태호건축
69	영선고등학교	전북	고창	고	548.02	20180720	20180730	공원산업	대보건축사사무소
70	영원초등학교	전북	정읍	초	2052	20180716	20180829	(주)무호	가산건축사사무소
71	오수고등학교	전북	임실	고	1727	20180720	20180808	(주)남광	0101건축사사무소
72	완산여자고등학교	전북	전주	고	286	(계약전)			
73	완주중학교	전북	완주	중	789	20180720	20180729	유한회사 건토탈이엔씨	플러스건축사사무소
74	용봉초등학교	전북	완주	초	148	20180724	20180728	유한회사 효빈산업개발	
75	운봉중학교	전북	남원	중	1807	20180620	20180907	유한회사 천변토건환경	김정태건축사사무소
76	원광고등학교	전북	익산	고	894.81	20180726	20180822	(주)토지건설	건축법인 녹 엔지니어링건축사사무소(주)
77	원광여자고등학교	전북	익산	고	390	(계약전)			
78	원광여자중학교	전북	익산	중	888.5	20180720	20180815	(유)대웅건설	건축사사무소 세움
79	위도중학교	전북	부안	중	762	20180725	20180813	(주)도윤건설	(주)한국석면환경연구소
80	이리계문초등학교	전북	익산	초	902.5	20180710	20180831	유한회사 진산업개발	건축법인 녹 엔지니어링건축사사무소(주)
81	이리고현초등학교	전북	익산	초	734.4	20180726	20180819	유한회사 한라산업개발	건축법인 녹 엔지니어링건축사사무소(주)
82	이리백제초등학교	전북	익산	초	2854.15	20180728	20180826	유한회사 세명	영화건축사사무소
83	이리부천초등학교	전북	익산	초	283.44	20180725	20180813	청미래환경건설 (주)	유리재건축사사무소
84	이리송학초등학교	전북	익산	초	160.8	20180714	20180721	유한회사 우주로건설	나무건축사사무소
85	이리신흥초등학교	전북	익산	초	593.45	20180728	20180826	유한회사 대윤건설	on건축사사무소
86	이리영등중학교	전북	익산	중	339.7	20180720	20180815	(유)개미이엔지	미.들 건축사사무소
87	이리초등학교	전북	익산	초	1820.6	20180727	20180820	주식회사 세울산업	유한회사 건축사사무소 청연
88	이서초등학교	전북	완주	초	160	20180728	20180806	주식회사 세영건설	
89	익산여양중학교	전북	익산	중	3064	20180711	20180826	주식회사 삼우건설	극동건축사사무소
90	인월고등학교	전북	남원	고	2361	20180713	20180806	그린종합건설주식회사	두성건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
91	임실동중학교	전북	임실	중	664	20180723	20180805	(유)신화기업	
92	임피중학교	전북	군산	중	845	20180713	20180810	(유)원일이엔씨	희우건축사사무소
93	임피초등학교	전북	군산	초	1431	20180716	20180813	(유)호남이엔티	1010건축사사무소
94	장수초등학교	전북	장수	초	1012	20180711	20181008	주식회사 비전플러스	이노베이션 건축사사무소
95	전라고등학교	전북	전주	고	1182	20180720	20181017	(주)경부건설	바우건축사사무소
96	전북중학교	전북	전주	중	726	(계약전)			
97	전북체육고등학교	전북	완주	고	2618	20180720	20180729	유한회사 건토탈이엔씨	이름건축사사무소
98	전주공업고등학교	전북	전주	고	3741	20180720	20181007	(유)그린환경건설	(주)누리종합건축사사무소
99	전주금암초등학교	전북	전주	초	192	20180730	20180801	(주)진풍건설	
100	전주동북초등학교	전북	전주	초	720	20180702	20180914	(유)재영	건축사사무소청연
101	전주문정초등학교	전북	전주	초	652	20180724	20180911	(주)무호	건원건축사사무소
102	전주북일초등학교	전북	전주	초	3369	20180725	20181007	(유)힘찬건설	희우건축사사무소
103	전주북초등학교	전북	전주	초	4356	20180720	20180902	(유)진영환경	(주)신한종합건축사사무소
104	전주송북초등학교	전북	전주	초	4755	20180724	20181011	(유)태경	건축사사무소디엔
105	전주송천초등학교	전북	전주	초	1731	20180709	20181029	조영건설(유)	헤썬드건축사사무소
106	전주여자고등학교	전북	전주	고	2247	20180720	20181007	(유)태웅산업개발	(유)한국석면환경연구소
107	전주영생고등학교	전북	전주	고	338	20180710	20180803	(주)도윤건설	
108	전주용덕초등학교	전북	전주	초	391	20180720	20180817	(유)동광이엔씨	
109	전주용흥초등학교	전북	전주	초	3527	20180710	20180907	부성환경건설(주)	건축사사무소플라넷
110	전주우아중학교	전북	전주	중	2693	20180712	20180820	((주)글로벌환경	상상디자인건축사사무소
111	전주우전중학교	전북	전주	중	819	20180720	20180917	경동산업개발	온건축사사무소
112	전주인후초등학교	전북	전주	초	1157	20180718	20180915	(유)대명건설	부일건축사사무소
113	전주전일초등학교	전북	전주	초	5313	20180727	20180824	토성토건(주)	온건축사사무소
114	전주중앙여자고등학교	전북	전주	고	303	20180618	20180709	(유)진산업개발	알파건축사사무소
115	전주초등학교	전북	전주	초	397	20180716	20180829	(유)유송	
116	전주한들초등학교	전북	전주	초	8116	20180707	20180804	조영건설(유)	광남건축사사무소
117	전주해성고등학교	전북	전주	고	549.8	20180721	20180730	(주)정인건설	착한건축사사무소
118	정읍서초등학교	전북	정읍	초	832	20180706	20180819	(유)신성기업	꿈꾸는건축사사무소
119	정읍여자중학교	전북	정읍	중	2319	20180713	20180826	(주)세울산업	꿈꾸는건축사사무소
120	정읍초등학교	전북	정읍	초	4535	20180715	20180828	(유)개암건설	양창근건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
121	종정초등학교	전북	김제	초	319	20180625	20180823	㈜동서기술	착한건축사사무소
122	주산초등학교	전북	부안	초	255	20180726	20180814	(유)태산임업	건축사사무소 현즈
123	진봉초등학교	전북	김제	초	17	20180720	20180823	지엘콘㈜	1010건축사사무소
124	진성중학교	전북	진안	중	519	20180727	20180803	서해산업	건축사사무소 태호건축
125	진안공업고등학교	전북	진안	고	793	20180722	20180730	유한회사 다경	희우건축사사무소
126	진안제일고등학교	전북	진안	고	442	20180712	20180716	(주)아이엔지	코아건축사사무소
127	팔덕초등학교	전북	순창	초	93	20180720	20180813	주식회사 명우종합건설	쉐키나건축사사무소
128	하서중학교	전북	부안	중	1096	20180723	20180811	(주)경부건설	건축사사무소 현즈
129	한국치즈과학고등학교	전북	임실	고	222	20180730	20180805	(유)신화기업	
130	함열여자중학교	전북	익산	중	749.7	20180801	20180830	(유)제이엘조경산업	건축법인 녹 엔지니어링건축사사무소(주)
131	해성초등학교	전북	군산	초	563	20180723	20180820	(유)바로산업	서해건축사사무소
132	황등중학교	전북	익산	중	390	20180719	20180817	유)세기산업	주)하늘석면기술연구원
133	흥덕중학교	전북	고창	중	792	20180718	20180806	(유)신그린	(유)돌숨석면연구소
134	흥덕초등학교	전북	고창	초	182	20180727	20180815	(유)대현건설	(유)돌숨석면연구소

경남 지역 82 개 학교명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	가례초등학교	경남	의령	초	258	20180716	20180812	주식회사유림환경	주식회사 대한석면기술언
2	가야초등학교	경남	함안	초	819	20180702	20180815	성수개발	미가건축사사무소
3	가포초등학교	경남	창원	초	1070.1	20180809	20180812	주식회사 성화	종합건축사사무소 예가인
4	가회중학교	경남	합천	중		20180726			
5	경남은광학교	경남	의령	특수	250	20180716	20180812	(주)경남산업환경	주심건축사사무소
6	경남정보고등학교	경남	진주	고	551	20180719	20180815	부성건설 주식회사	
7	경화초등학교	경남	창원	초	1652.4	20180726	20180811	경진산업개발	세림 건축사사무소
8	고성중학교	경남	고성	중	1206	20180710	20180823	정인건설산업(주)	예은건축사사무소
9	고성초등학교	경남	고성	초	1036	20180710	20180823	유신환경(유한)	경남보건환경(주)
10	군북초등학교	경남	함안	초	782	20180703	20180815	(주)경남산업환경	(주)삼성환경
11	궁류초등학교	경남	의령	초	145	20180716	20180812	가산건설주식회사	주식회사 대한석면기술언
12	금산초등학교	경남	진주	초	463	20180720	20180813	주식회사유림환경	
13	남정초등학교	경남	창원	초	1706	20180808	20180815	(주)평산건설	(주)종합건축사사무소예람
14	남해여자중학교	경남	남해	중	1230.3	20180704		삼화산업개발	경남보건환경(주)
15	남해초등학교	경남	남해	초	731.5	20180709		초원환경	종합건축사사무소 오브제 민
16	내동중학교	경남	김해	중	1829	20180729	20180803	대부개발(주)	건축사사무소 정언
17	내동초등학교	경남	창원	초	1698	20180803	20180807	이레건설주식회사	(주)종합건축사사무소예람
18	대곡초등학교	경남	진주	초	472	20180720	20180803	clean환경건설	건축사사무소디엔
19	대산중학교	경남	함안	중	734	20180720		큐브	(주)누리환경기술센터
20	대산초등학교	경남	창원	초	1441	20180806	20180811	유신환경유한회사	금창건축사사무소
21	대성초등학교	경남	고성	초	356	20180710	20180823	장산건설(주)	예은건축사사무소
22	대의초등학교	경남	의령	초	722	20180716	20180812	삼삼환경주식회사	윤건건축사사무소
23	덕정초등학교	경남	김해	초	2757	20180727	20180808	씨엘코퍼레이션(주)	영진설계건축사사무소
24	도천초등학교	경남	창녕	초	139			주식회사 대진에코텍	건축사사무소 황건축
25	동산초등학교	경남	양산	초	1326.79	20180801	20180806	(주)정진개발	와이피디자인그룹건축사사무소
26	동진초등학교	경남	진주	초	161	20180720	20180813	주식회사금강종합솔루션	
27	명석중학교	경남	진주	중	1148	20180723	20180819	주식회사 푸른환경산업개발	나우건축사사무소
28	묘산중학교	경남	합천	중	257	20180724	20180807	가산건설주식회사	
29	무안초등학교	경남	밀양	초	1239.3	20180804	20180808	(주)금강지오테크	건축사사무소인우
30	물금동아중학교	경남	양산	중	2068.35	20180720	20180803	주식회사 대승이엔지	다성건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
31	밀양중학교	경남	밀양	중	3926.85	20180731	20180808	한맥(주)	광성건축사사무소
32	배영초등학교	경남	진주	초	274	20180720	20180803	부성건설주식회사	가륜건축사사무소
33	봉덕초등학교	경남	창원	초	1912	20180731	20180805	주식회사 경진산업개발	금창건축사사무소
34	봉림초등학교	경남	창원	초	2080	20180720	20180813	주식회사두남산업개발	(주)종합건축사사무소예가인
35	봉원초등학교	경남	진주	초	1318	20180706	20180730	삼삼환경주식회사	아키랜드박성식건축사사무소
36	사천초등학교	경남	사천	초	5017.17	20180723	20180820	주식회사 성운개발	주식회사 지에스건축사사무소
37	삼성중학교	경남	양산	중	4571	20180720	20180810	(주)기산환경	포스트건축사사무소
38	삼성초등학교	경남	사천	초	2846.05	20180723	20180820	연성건설 주식회사	(주)아키랜드건축사사무소
39	석봉초등학교	경남	김해	초	2733	20180721	20180810	화성환경산업(주)	한결건축사사무소
40	성주초등학교	경남	창원	초	464	20180802	20180806	NS건설	(주)종합건축사사무소예람
41	성포중학교	경남	거제	중	1193	20180721	20180816	한진기업 주식회사	경남보건환경(주)
42	신명초등학교	경남	양산	초	2561.14	20180731	20180815	(주)정원산업개발	열사랑건축사사무소
43	신창여자중학교	경남	창녕	중		20180718	20180814	(주)평산건설	
44	양덕초등학교	경남	창원	초	2251	20180801	20180810	주식회사 유림환경	
45	양보초등학교	경남	하동	초		20180720		현대환경건설	대한석면과학기술원
46	어방초등학교	경남	김해	초	2588	20180728	20180815	(주)아트건설	제니스종합건축사사무소
47	연초중학교	경남	거제	중	1117	20180723	20180820	대신환경건설 주식회사	주식회사 누리환경기술센터
48	영운초등학교	경남	김해	초	2791	20180728	20180715	동방산업개발(주)	건축사사무소이루
49	예곡초등학교	경남	함안	초	1925	20180713	20180815	(주)아베토	서원종합건설사무소
50	옥중중학교	경남	하동	중	568			제이제이환경 주식회사	
51	용남초등학교	경남	통영	초	144	20180604	20180911	(주)조양산업	(주)누리환경기술센터
52	용산초등학교	경남	사천	초	4570.54	20180723	20180820	삼삼종합중기(주)	건축사사무소 지음
53	용상중학교	경남	양산	중	3211	20180721	20180815	벽진건설㈜	기승건축사사무소
54	유어초등학교	경남	창녕	초	743			주식회사 대진에코텍	건축사사무소 황건축
55	유영초등학교	경남	통영	초	450.5	20180528	20180614	(주)조양산업	(주)대한석면기술원
56	의령여자중학교	경남	의령	중	1007.1	20180719	20180726	누리이엔씨	주심선건축사사무소
57	이반성초등학교	경남	진주	초	664	20180720	20180808	부성건설주식회사	
58	정촌초등학교	경남	진주	초	1814	20180730	20180825	주식회사경진산업개발	가륜건축사사무소
59	제황초등학교	경남	창원	초	1285.3	20180728	20180817	금산도시개발	아람건축사사무소
60	주악초등학교	경남	진주	초	839	20180723	20180811	동건환경주식회사	모두장재순건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
61	지정초등학교	경남	의령	초	523	20180716	20180812	주식회사그린이앤씨	주식회사 메트로이앤씨
62	진교고등학교	경남	하동	고	158.7			도영건설 주식회사	건축사사무소 으뜸
63	진남초등학교	경남	통영	초	68	20180712	20180909	(주)만강개발	박성희건축사사무소
64	진명여자중학교	경남	진주	중	2203	20180719	20180815	진주에코산업	조은허기윤건축사사무소
65	진주동명중학교	경남	진주	중	2218	20180721	20180809	(주)다누리건설	(주)대한석면기술원
66	진주동중학교	경남	진주	중	2841.7	20180720	20180808	주식회사 건동건설	우성종합건축사사무소
67	진주여자고등학교	경남	진주	고	2817	20180713	20180809	동원건설	건축사사무소디자인
68	천전초등학교	경남	진주	초	2129	20180717	20180810	㈜한솔개발	건축사사무소야목
69	충무고등학교	경남	통영	고	1851	20180720	20180816	(주)만강개발	보명건축사사무소
70	충무여자중학교	경남	통영	중	2065	20180712	20180909	(주)만강개발	박성희건축사사무소
71	칠성중학교	경남	함안	중	271.19	20180719	20180816	큐브건설환경	국제환경연구원주식회사
72	통영여자중학교	경남	통영	중	1700	20180720	20180816	(주)정진개발	다운환경연구소(주)
73	팔룡초등학교	경남	창원	초	1318	20180808	20180815	주식회사 대성기업	도담처건축사사무소
74	하북초등학교	경남	창원	초	1094.55	20180809	20180812	유진건설 주식회사	보명건축사사무소
75	하이초등학교	경남	고성	초	1074	20180710	20180823	성운개발(주)	으뜸건축사사무소
76	한림중학교	경남	김해	중	962	2018.07.27	2018.08.05	클린환경개발	하이브건축사무소
77	함성중학교	경남	함안	중	1441	20180731	20180803	큐브	국제환경연구원
78	함안초등학교	경남	함안	초	484	20180620	20180815	(주)태인건설	(주)삼성환경
79	합천초등학교	경남	합천	초	1141	20180706	20180820	(주)초계산업	도담터건축사사무소
80	합포초등학교	경남	창원	초	2640	20180727	20180802	아천산업개발주식회사	에도건축사무소
81	해성여자중학교	경남	거창	중	172.66	20180720	20180811	주식회사 우성	신건축사사무소
82	화개중학교	경남	하동	중	1299			혁신건설(주)	주식회사 대한석면기술원

강원 지역 67 개 학교명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	갈래초등학교	강원	정선	초	564	20180626	20180831	주식회사 푸른	
2	감천초등학교	강원	횡성	초	1057	20180712	20180909	(주)위너건설	도시그림김광수건축사사무소
3	강동초등학교	강원	강릉	초	1769	20180702	20180830	(주)상보산업	(주)대한석면환경컨설팅
4	강릉제일고등학교	강원	강릉	고	289	(계약전)			
5	강릉중앙고등학교	강원	강릉	고	3615	20180712	20180914	강원시설물(주), 주식회사능엄토건	(주)대한석면환경컨설팅
6	강릉해람중학교	강원	강릉	중	138	20180718	20180814	주식회사황소	주식회사황소
7	강림초등학교	강원	횡성	초	578	20180720	20180807	(주)거성환경	
8	교동초등학교	강원	춘천	초	1218	20180720	20180831	(주)한울	주식회사 다울건축사사무소
9	귀둔초등학교	강원	인제	초	1131	20180622	20180820	인	한국환경과학연구소
10	근남초등학교	강원	철원	초	1086	20180703	20180831	주식회사 가온개발	건축사사무소 이노
11	금병초등학교	강원	춘천	초	1290	20180720	20180820	주식회사 강원건설	(주)세화안전진단건축사사무소
12	남준천여자중학교	강원	춘천	중	4503	20180720	20180820	주식회사 태흥산업	최건축사사무소
13	녹전초등학교	강원	영월	초	925	20180725	20180805	동림환경건설(주)	전원건축사사무소
14	대화중학교	강원	평창	중	2387	20180629	20180825	(주)덕영엔지니어링	도시그림김광수종합건축사사무소
15	도계초등학교	강원	삼척	초	2073	20180713	20180831	(주)영서건설	건축사사무소 우리
16	도학초등학교	강원	고성	초	918	20180723	20180831	(주)미성환경	(주)대한석면환경컨설팅
17	동광중학교	강원	고성	중	2193	20180720	20180831	(주)대성건설	(주)대한석면환경컨설팅
18	동명중학교	강원	강릉	중	2881	20180720	20180930	주식회사대성건설	(주)대한석면환경컨설팅
19	둔내중학교	강원	횡성	중	1891	20180720	20180923	(주)삼성산업	해인건축사사무소
20	매산초등학교	강원	홍천	초	1504	20180620	20180729	구동건설(주)	영진건축사사무소
21	맹방초등학교	강원	삼척	초	518	20180629	20180827	건백산업주식회사	
22	면온초등학교	강원	평창	초	789	20180719	20180807	(주)이화산업	
23	명륜초등학교	강원	원주	초	2161	20180625	20180831	주식회사지구촌사람들	주식회사 예림건축사사무소
24	문혜초등학교	강원	철원	초	159	20180703	20180831	주식회사 남광건설	
25	미탄중학교	강원	평창	중	1416	20180716	20180804	(주)원탁산업	주식회사 민영
26	벽탄초등학교	강원	정선	초	679	20180720	20180831	주식회사 삼립	
27	봉오초등학교	강원	화천	초	705	20180716	20180730	(주)미래	
28	부안초등학교	강원	춘천	초	2390	20180720	20180819	(합)천우산업	건축사사무소 태원
29	북평여자고등학교	강원	동해	고	997	20180718	20180811	(주)비재산업	한성건축사사무소
30	사내중학교	강원	화천	중	1178	20180723	20180807	(주)미래	고운건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
31	사내초등학교	강원	화천	초	1297	20180716	20180730	(주)대영토건	강원환경분석센터
32	삼척남초등학교	강원	삼척	초	756	20180702	20180830	대성건설(주)	
33	삼척여자중학교	강원	삼척	중	1276	20180705	20180823	황소철거주식회사	주식회사 민영
34	상남중학교	강원	인제	중	1021	20180622	20180820	인제환경	엔플러스이
35	상장초등학교	강원	태백	초	2056	20180709	20180802	합자회사 일진	(주)서진석면환경연구원
36	서곡초등학교	강원	원주	초	1060	20180627	20180831	(합)푸른환경건설	주식회사 나우리환경
37	서부초등학교	강원	삼척	초	524	20180702	20180830	건백산업주식회사	
38	서성초등학교	강원	인제	초	707	20180622	20180820	청호산업	엔플러스이
39	성남초등학교	강원	횡성	초	604	20180703	20180831	(주)다온환경개발	
40	성북초등학교	강원	횡성	초	1195	20180701	20180815	(주)원일건설	도시그룹김종길종합건축사사무소
41	소양중학교	강원	춘천	중	2292	20180716	20180831	(주)강원환경	성도건축사사무소
42	송정초등학교	강원	동해	초	1773	20180718	20180811	(주)용건설	한성건축사사무소
43	수백초등학교	강원	횡성	초	298	20180703	20180821	(주)서린건설	
44	신천초등학교	강원	영월	초	1340	20180722	20180805	대영건설주식회사	건축사사무소이상
45	쌍룡초등학교	강원	영월	초	1899	20180727	20180809	(주)원탁산업	아키폰럼건축사
46	안미초등학교	강원	평창	초	1141	20180720	20180808	(주)영서건설	(주)대한석면환경건설링
47	영랑초등학교	강원	속초양양	초	160	20180715	20180820	현산개발주식회사	
48	영월공업고등학교	강원	영월	고	369	20180714	20180724	성원환경합자회사	
49	용대초등학교	강원	인제	초	834	20180622	20180820	중부건설	한국환경과학연구소
50	월학초등학교	강원	인제	초	403	20180622	20180820	디에스공사	한국환경과학연구소
51	인제남초등학교	강원	인제	초	2972	20180622	20180820	하나건설산업	엔플러스이
52	인제중학교	강원	인제	중	1751	20180622	20180820	인제환경	한국환경과학연구소
53	장양초등학교	강원	원주	초	1480	20180710	20181007	(주)평산건설	주식회사 아주환경연구소
54	장호초등학교	강원	삼척	초	680	20180629	20180827	황소철거주식회사	
55	주천중학교	강원	영월	중	1126	20180705	20180929	신광환경합자회사	전원건축사사무소
56	창림초등학교	강원	횡성	초	628	20180720	20180815	강린	
57	창촌초등학교	강원	홍천	초	1380	20180625	20180803	(주)지구촌사람들	도시건축사사무소
58	춘천계성학교	강원	춘천	특수	1412	20180720	20180831	합자회사 청명산업	(주)건축사사무소 유덕건축
59	춘천여자중학교	강원	춘천	중	2314	20180723	20180831	(자)진흥건설	건축사사무소 유일
60	태장초등학교	강원	원주	초	2779	20180709	20181006	주식회사 명성개발	예림건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
61	토성초등학교	강원	철원	초	1082	20180703	20180831	주식회사 남광건설	강건축사사무소
62	한솔초등학교	강원	강릉	초	185	20180718	20180814	주식회사황소	(주)대한석면환경컨설팅
63	협신초등학교	강원	홍천	초	1199	20180625	20180803	(합)홍천환경산업	영진건축사사무소
64	호명초등학교	강원	평창	초	1203	20180723	20180920	행운환경(합)	(주)대한석면환경컨설팅
65	화천정보산업고등학교	강원	화천	고	1539	20180720	20180813	(합)대현산업	강원환경분석센터
66	횡계초등학교	강원	평창	초	2082	20180715	20180830	(주)대원산업건설	건축사사무소 다인
67	효제초등학교	강원	춘천	초	1138	20180720	20180820	합자회사청명산업	주식회사 다올건축사사무소

부산지역 62 개 학교 명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	감전초등학교	부산	북부	초	5681.29	20180731	20180810	(주)우주개발	지평건축사무소
2	거학초등학교	부산	동래	초	5013	20180706	20180805	(주)태민	도건엔지니어링건축사사무소
3	광무여자중학교	부산	남부	중	5876	2018-07-20	2018-08-04	㈜도건건설	㈜상지엔지니어링 건축사사무소
4	구남중학교	부산	북부	중	5801	20180721	20180807	(주)수봉건설, (주)정민	신한건축사사무소
5	구포초등학교	부산	북부	초	6289.89	20180720	20180812	(주)리더스건설, (유)창현건설	수만채건축사사무소
6	금명중학교	부산	북부	중	8693	20180725	20180810	(주)유진에코	건축사사무소세계
7	남천중학교	부산	남부	중	1074	2018-07-20	2018-08-30	㈜웅진이엔씨	조아종합건축사사무소
8	다산초등학교	부산	서부	초	5947	20180721	20180806	(주)신의환경	국제환경연구원(주)
9	대사초등학교	부산	북부	초	513.92	20180721	20180804	벽광건설(주)	우인설계건축사사무소
10	대연초등학교	부산	남부	초	6519	2018-07-21	2018-08-05	(주)삼성환경	세진 C&T 건축사사무소
11	대천초등학교	부산	남부	초	4924	2018-07-21	2018-08-05	㈜황토종합건설	삼희종합건축사사무소
12	덕상초등학교	부산	북부	초	4541	20180727	20180806	(주)한유건설,부경석면환경(주)	도담건축사사무소
13	덕원중학교	부산	서부	중	4322	20180721	20180809	주식회사 팔복건설	지엔씨건축사사무소
14	덕천중학교	부산	북부	중	786	20180729	20180805	㈜윌드공영건설	토픽건축사사무소
15	덕천초등학교	부산	북부	초	1511	20180731	20180806	기온산업(주),(주)누리건설산업	(주)종합건축사사무소경림산
16	동명초등학교	부산	동래	초	6052	20180705	20180805	(주)우명개발	정명건축사사무소
17	동아중학교	부산	해운대	중	6086	20180717	20180731	(주)윌드공영건설	건축사사무소 덕운
18	동의공업고등학교	부산	남부	고	6948	20180721	20180810	(주)경민건설산업	광평엔지니어링 건축사사무소
19	동일중앙초등학교	부산	남부	초	4048	2018-07-21	2018-08-10	씨엘라이프테크㈜	이한건축사사무소
20	동주여자중학교	부산	서부	중	4278	20180719	20180804	(주)대도이엔씨	시티종합 건축사사무소
21	동평여자중학교	부산	남부	중	4788	2018-07-21	2018-08-05	영진건설㈜	이에이 건축사사무소
22	명진중학교	부산	북부	중	7918	20180615	20180912	(주)소정건설	건축사사무소이큰
23	명진초등학교	부산	북부	초	7222	20180615	20180912	에코환경건설	
24	문현초등학교	부산	남부	초	5793	2018-07-29	2018-08-11	고려특수건설㈜	경원종합건축사사무소
25	반안중학교	부산	해운대	중	7709.76	20180618	20180831	(주)대명안전환경개발	수오재건축사사무소
26	백산초등학교	부산	북부	초	5856	2018-07-31	2018-08-10	티케이건설(웅진이디티㈜)	조은설계건축사사무소
27	봉래초등학교	부산	서부	초	4684	20180720	20180808	고려특수건설(주)	엠디에스건축사사무소
28	부산대신중학교	부산	서부	중	4472	20180723	20180809	(주)가온개발	하나건축사사무소
29	부산등중학교	부산	남부	중	2990.79	2018-07-18	2018-08-23	㈜경산	㈜미성건축사사무소
30	부산보건고등학교	부산	서부	고	9830	20180627	20180827	(주)은찬산업,(주)금천엔지니어링	(주)티엔제이종합건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
31	부산서중학교	부산	남부	중	4457	2018-06-20	2018-08-20	지에스산건주식회사	파사드건축사사무소
32	부산여자중학교	부산	서부	중	5662	20180717	20180808	(주)청수	지엔비건축사사무소
33	부산정보관광고등학교	부산	동래	고	4964	20180721	20180801	한일강건	바우인건축사사무소
34	부일전자디자인고등학교	부산	서부	고	3286			용진건설	
35	부흥중학교	부산	해운대	중	7816.66	20180612	20180825	(주)대한이씨아이	미소건축사사무소
36	부흥초등학교	부산	해운대	초	7754.41	20180612	20180830	주식회사 은성이앤씨	거양건축사사무소
37	성심보전고등학교	부산	해운대	고		2018.07.19	2018.08.06	두성환경	건축사사무서두가현
38	신도중학교	부산	해운대	중	8242.58	20180611	20180829	양진건설(주)	용진건축사사무소
39	안락중학교	부산	동래	중	7061	20180721	20180801	KTC금탑건설(주)	(주)아키엔지니어링건축사사무소
40	안락초등학교	부산	동래	초	5129	20180724	20180805	부경석면환경(주)	건축사사무소다음건축
41	양덕초등학교	부산	북부	초	4205	20180723	20180920	(주)한국석면환경산업	종합건축사사무소 대영
42	임곡초등학교	부산	북부	초	6072	2018-07-26	2018-08-11	도은에스엔지(이레이앤씨)	건축사사무소창신
43	연등초등학교	부산	동래	초	5941	20180709	20181215	(주)선양건설	아르.이타건축사사무소
44	연산중학교	부산	동래	중	3275	20180725	20180805	(주)우명개발	신호종합건축사사무소
45	연제초등학교	부산	동래	초	4627	20180718	20180731	(주)한양이앤씨	건축사사무소주
46	연지초등학교	부산	남부	초	1808	2018-07-21	2018-08-05	㈜엠에스엔지니어링	종합건축사사무소 지오
47	연학초등학교	부산	남부	초	666	2018-07-21	2018-07-28	다담	시온 건축사사무소
48	옥천초등학교	부산	서부	초	5323	20180721	20180809	광장종합건설	(주)에이앤티도시
49	용당초등학교	부산	남부	초	2907	2018-07-20	2018-08-31	SH TECH	미당건축사사무소
50	용문중학교	부산	남부	중	1447	2018-07-23	2018-07-29	재흥건설㈜	도건설계종합건축사사무소
51	용문초등학교	부산	남부	초	6863	2018-07-20	2018-08-20	㈜프로해즈넷	㈜신일종합건축사사무소
52	용산초등학교	부산	남부	초	5268	2018-07-21	2018-08-05	㈜대도이앤씨	건축사사무소 아남
53	위봉초등학교	부산	해운대	초	9725.76	20180616	20180829	(주)세한건설	건축사사무소 지안
54	전포초등학교	부산	남부	초	1729	2018-07-21	2018-08-05	세윤종합건설주식회사	동현 건축사사무소
55	조읍중학교	부산	남부	중	4850	2018-07-24	2018-08-01	(주)미래건축디자인	예림건축사사무소
56	조읍초등학교	부산	남부	초	4081	2018-07-25	2018-08-10	㈜아코아디에스	종합건축사사무소 상록
57	충렬중학교	부산	동래	중	3410.61	2018-07-25	2018-08-02	태우건설주식회사	건축사사무소 위고공간
58	충렬초등학교	부산	동래	초	4807	20180709	20180805	(주)샘터건설	에스에스건축사사무소
59	학산여자중학교	부산	동래	중	5099	2018.07.21	2018.08.03	(주)명가건설	건축사사무소 도운
60	해강중학교	부산	해운대	중	10676.92	20180706	20180729	(주)이레이앤시	건축사사무소이림
61	해운대중학교	부산	해운대	중	5702	2018.07.14.	2018.07.22.	(주)월신기업	건축사사무소 봄
62	효림초등학교	부산	서부	초	5726	20180720	20180806	(주)진성엔지니어링	(주)다인종합건축사사무소

경북 지역 55 개 학교 명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	가은초등학교	경북	문경	초	1600			대동건설(주)	가람건축사사무소
2	경북과학기술고등학교	경북	김천	고	1987	20180719	20180816	(주)제일건설	건축사사무소토맥건축
3	경산서부초등학교	경북	경산	초	2500				
4	금락초등학교	경북	경산	초	2165	20180726	20180807	주식회사영광산업	주식회사심택21
5	금오초등학교	경북	구미	초	414	20180723	20180725	우현에이스	(주)동화건축사사무소
6	길안중학교	경북	안동	중	1667	20180727	20180810	(주)오방건설	
7	김천다수초등학교	경북	김천	초	1307	20180725	20180821	(주)가야건설	아키텐스종합건축사사무소
8	김천부곡초등학교	경북	김천	초	1900	20180724	20180819	(주)대륜건설	호원건축사사무소
9	김천서부초등학교	경북	김천	초	556	20180726	20180820	티삼스건설(주)	두민건축사사무소
10	김천초등학교	경북	김천	초	874	20180725	20180821	현대사인건설	진송건축사사무소
11	남정중학교	경북	영덕	중	458	20180721	20180731	도화석면철거(주)	
12	남정초등학교	경북	영덕	초	1508	20180701	20180731	대경석면산업개발(주)	경일건축사사무소
13	내성초등학교	경북	봉화	초	130	20180723	20180815	(주)청진	(주)지지석면연구소
14	동로초등학교	경북	문경	초	924				
15	동명초등학교	경북	칠곡	초	252.7	20180801	20180805	대림씨앤디	건축사사무소 형
16	동성초등학교	경북	문경	초	247				
17	동양초등학교	경북	봉화	초	674	20180728	20180804	경북그린환경(주)	터전건축사사무소
18	매원초등학교	경북	칠곡	초	645	20180722	20180727	(주)빌드넷	건축사사무소 형
19	문경공업고등학교	경북	문경	고	808	20180719	20180816		
20	물야중학교	경북	봉화	중	1102	20180723	20180815	(주)청진	(주)지지석면연구소
21	부구중학교	경북	울진	중	1312	20180721	20180820	대건산업(주),(주)다온산업,	이기오건축사사무소
22	북삼초등학교	경북	칠곡	초	246	20180730	20180807	다윗건축 주식회사	장원건축사사무소
23	산북중학교	경북	문경	중	957				
24	상산전자고등학교	경북	상주	고	489	20180720	20180812		
25	상산초등학교	경북	상주	초	1617	20180720	20180802	송지건설(주)	청어람건축사사무소
26	상영초등학교	경북	상주	초	2849	20180720	20180730	(주)가야건설	건축사사무소 아르텍
27	성동초등학교	경북	상주	초	1034	20180721	20180721	(주)대원개발	호원건축사사무소
28	성산초등학교	경북	고령	초	1055	20180702	20180830	(주)태산파우텍	천우건축사사무소
29	성의고등학교	경북	김천	고	1073				
30	세명고등학교	경북	포항	고	1805				

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
31	안동서부초등학교	경북	안동	초	2222	20180730	20180813	유경건설주식회사	모건건축사사무소
32	안동송현초등학교	경북	안동	초	1658	20180801	20180817	(주)남성	청솔환경개발(주)
33	안동여자중학교	경북	안동	중	1711	20180725	20180808	(주)대유산업	모건건축사사무소
34	안동중학교	경북	안동	중	280	20180723	20180803	(주)영가건설	
35	영남초등학교	경북	안동	초	2585	20180730	20180810	티삼스건설(주)	청솔환경개발(주)
36	영덕여자고등학교	경북	영덕	고	948	20180720	20180819	(주)화랑철거	이공건축사사무소
37	예천중학교	경북	예천	중	323				
38	왜관중앙초등학교	경북	칠곡	초	100	20180730	20180807	다윗건축 주식회사	장원건축사사무소
39	용운고등학교	경북	상주	고	1210	20180723	20180727	(주)가나철거	이금수건축사
40	울진중학교	경북	울진	중	1452	20180720	20180814	(주)부영이엔씨,대경개발	경북산업보건환경연구소(주)
41	울진초등학교	경북	울진	초	411	20180720	201808.1	태광,태산	세방건축사사무소
42	은척초등학교	경북	상주	초	423	20180720	20180804	동은건설	청어람건축사사무소
43	의성북부초등학교	경북	의성	초	1437	20180803	20180817	다한건설 주식회사	건축사사무소 재우
44	의성중학교	경북	의성	중	1463	20180720	20180819	석국건설산업(주)	선상건축사사무소
45	의흥중학교	경북	군위	중	948				
46	장산초등학교	경북	경산	초	2645				
47	점촌중앙초등학교	경북	문경	초	352				
48	죽변중학교	경북	울진	중	1770	20180720	20180831	정주건설주식회사,대림씨엔디	건축사사무소동익
49	죽변초등학교	경북	울진	초	917	20180720	20180810	동찬,대경개발	건축사사무소건우
50	지천초등학교	경북	칠곡	초	28	20180726	20180728	주식회사 디제이디엔씨	
51	청송자동차고등학교	경북	청송	고	1715	20180721	20180806	(주)다운산업	주식회사 심택21
52	청통초등학교	경북	영천	초	786	20180720	20180810	대학이엔씨(주)	해당없음
53	평해초등학교	경북	울진	초	1012	20180725	20180812	태영산업,대경석면	주식회사건영건축사사무소
54	풍각초등학교	경북	청도	초	1972			(주)다운산업	(주)심택21
55	형곡중학교	경북	구미	중	4383	20180723	20180807	(주)대창건설	정건축사사무소

인천 지역 40 개 학교명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	검단중학교	인천	서부	중	5207	2018-7-23	2018-7-30	(주)건용석면	화담 건축사사무소
2	관교중학교	인천	남부	중	1707	20180710	20180917	부흥환경 주식회사	건축사사무소 화담
3	동산중학교	인천	남부	중	2910				다람건축사사무소
4	명현중학교	인천	서부	중	7344	2018-7-27	2018-8-10	유케이환경개발(주)	디딤건축사사무소
5	부평동중학교	인천	북부	중	5896	2018.7.25.	2018.8.10.	(주)세종인바이런먼트	칸건축사사무소
6	부평중학교	인천	북부	중	6023	2018.7.28.	2018.8.12.	다용산업개발	서울건축사사무소
7	산곡중학교	인천	북부	중	297	2018.7.14.	2018.7.1.7.	(주)석면환경산업	서린건축사사무소
8	삼산송영중학교	인천	강화	중	781	20180724	20180730	그린산업개발	(주)로스피코리아
9	삼산초등학교	인천	강화	초	173	20180727	20180728	티에스테크 주식회사	(주)문화환경건설연구소
10	영종국제물류고등학교	인천	남부	고	442	20180629	20180906	동연건설 주식회사	서울건축사사무소
11	영흥초등학교	인천	남부	초	2999	20180718	20190314	이찬건설산업	디딤건축사사무소
12	인일여자고등학교	인천	남부	고	943	20180523	20180904	주식회사 대준	미래 건축사사무소
13	인주중학교	인천	남부	중	9651	20180713	20181010	일흥건설 주식회사	전원 건축사사무소
14	인천갈산초등학교	인천	북부	초	5095	2018.7.20.	2018.7.27.	선트리건설(주)	디딤건축사사무소
15	인천남부초등학교이작분교장	인천	남부	초	278	20180711	20180928	주식회사 미림에너텍	서진 건축사사무소
16	인천남춘초등학교	인천	동부	초	519				
17	인천마장초등학교	인천	북부	초	6354	2018.7.18.	2018.7.31.	삼희건설산업(주)	엔드에이 건축사사무소
18	인천만수북초등학교	인천	동부	초	987	2018-07-09	2018-07-15	씨티산업	서진 건축사사무소
19	인천명현초등학교	인천	서부	초	737	2018-7-5	2018-7-5	성창 SMC	
20	인천박문초등학교	인천	동부	초	3620				
21	인천부내초등학교	인천	북부	초	6417	2018.8.5.	2018.8.23.	(주)코리아카코	삼정건축사사무소
22	인천부현동초등학교	인천	서부	초	7377	2018-8-2	2018-8-14	자연환경(주)	거암 건축사사무소
23	인천서곶초등학교	인천	서부	초	6616	2018-8-3	2018-8-13	명신건설 주식회사	
24	인천석남초등학교	인천	서부	초	2670	2018-7-26	2018-8-5	선토리건설	해랑 건축사사무소
25	인천성동학교	인천	북부	특수	306	2018.7.30.	2018.8.3.	로얄이앤씨	도화건축사사무소
26	인천소양초등학교	인천	서부	초	2349	2018-7-31	2018-8-10	한영건설	해랑 건축사사무소
27	인천송의초등학교	인천	남부	초	8089	20180727	20180927	지피건설	미래공간건축사사무소
28	인천송학초등학교	인천	남부	초	514	20180711	20190106	아이콘이앤씨	바울건축사사무소
29	인천신석초등학교	인천	서부	초	1732	2018-7-30	2018-8-4	(주)신원이엔지개발	그래프트건축사사무소
30	인천신월초등학교	인천	동부	초	8223	2018-06-21	2018-07-10	동보건설(주)	완성건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
31	인천신현북초등학교	인천	서부	초	2193	2018-7-28	2018-8-12	미래앤씨종합건설	주안 건축사사무소
32	인천용유초등학교	인천	남부	초	278	20180710	20180907	희정건설 주식회사	채움건축사사무소
33	인천용정초등학교	인천	남부	초	3767	(계 약전)			
34	인천인수초등학교	인천	동부	초	301			대민건설(주)	
35	인천조동초등학교	인천	동부	초	3922				
36	인천주안남초등학교승봉분교장	인천	남부	초	421	20180703	20180831	중앙산업건설 주식회사	디딤건축사사무소
37	인천하정초등학교	인천	북부	초	3517	2018.7.23.	2018.8.4.	(주)자연산업	삼지이앤씨건축사사무소
38	인천학익초등학교	인천	남부	초	7043	20180717	20181014	(주)기남건설	다리건축사사무소
39	함박중학교	인천	동부	중	8580				
40	화도진중학교	인천	남부	중	859	20180720	20181216	(주)로얄이앤씨	서진 건축사사무소

서울 지역 37 개 학교명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	강북중학교	서울	성북강북	중	2611	20180720	20180819	주식회사 뉴경지	(주)건축사사무소도담플러스
2	고려대학교사범대학부속중학교	서울	성북강북	중	1277	20180720	20180801	(주)건준씨에스	도담플러스건축사사무소
3	광진중학교	서울	성동광진	중	4950	20180716	20180814	(주)이오산업개발	명작종합건축사사무소
4	대동세무고등학교	서울	중부	고	175	2018-07-23	2018-08-14	(주)동양산업	(주)트인종합건축사사무소
5	명일여자고등학교	서울	강동송파	고	1227	20180720	20180810	(주)제주이엔씨	우성스페이스건축사사무소
6	배명중학교	서울	강동송파	중	2375.71	20180719	2018.8.11	동원종합건설	아키수건축사
7	봉화중학교	서울	동부	중	1148.12	20180721	20180810	원진I&D	하스종합건축사사무소
8	북서울중학교	서울	북부	중	2488	20180720	20180820	(주)산일산업개발	하모니건축사사무소
9	서울공덕초등학교	서울	서부	초	503	20180724	20180727	(주)신원이엔지개발	
10	서울동일초등학교	서울	북부	초	1633	20180720	20180829	(주)명성프레임	엘에이치건축사사무소
11	서울등서초등학교	서울	강서양천	초	1710	20180719	20180827	미래기초건설(주)	한국친환경연구소
12	서울목현초등학교	서울	동부	초	8658.41	20180713	20180814	(주)대풍건설	동원건축사사무소
13	서울백석초등학교	서울	강서양천	초	1800	20180720	20180903	(주)적성산업	대한석면조사기관
14	서울변동초등학교	서울	성북강북	초	1189	20180725	20180910	동양알두미늄(주)	이예림건축사사무소
15	서울심정초등학교	서울	강서양천	초	1430	20180719	20180829	(주)건인씨엔알	엘그루건축사사무소
16	서울서교초등학교	서울	서부	초	4616.78	20180725	20180801		
17	서울성자초등학교	서울	성동광진	초	2812	20180720	20180818	다원이엔씨	건축소사무소 다인
18	서울수색초등학교	서울	서부	초	8339.19	20180714	20180724	시원산업개발(주)	
19	서울신내초등학교	서울	동부	초	434.07	20180728	20180802	우성건설환경(주)	
20	서울신방학초등학교	서울	북부	초	2247	20180721	20180902	정하나건설(주)	(주)금호엔지니어링건축사사무소
21	서울신월초등학교	서울	강서양천	초	1770	20180721	20180826	삼정건설이엔지(주)	에이탑건축사사무소
22	서울안평초등학교	서울	동부	초	2128	20180721	20180812	(주)아트인테크	오발종합건축사사무소
23	서울염창초등학교	서울	강서양천	초	5696.79	20180629	20180813	다움산업개발(주)	건축사사무소 대명
24	서울인수초등학교	서울	성북강북	초	3102	20180713	20180823	(주)명성도어콘	라인그룹건축사사무소
25	서울증마초등학교	서울	성동광진	초	1039	20180727	20180815	주식회사에프앤지	주식회사 대한석면조사기관
26	서울시향초등학교	서울	강서양천	초	5635	20180721	20180909	동원종합건설	두드림건축사사무소
27	서울청림초등학교	서울	북부	초	6498	20180720	20180903	(주)대신건설	하스종합건축사사무소
28	서울청구초등학교	서울	중부	초	1328	20180713	20180810	(주)성진씨앤디	건축사사무소 두루
29	서울치현초등학교	서울	강서양천	초	440	20180726	20180827	(주)한택산업	구도건축사사무소
30	서울학동초등학교	서울	강남서초	초	1091	20180716	20180913	대원이엔씨	유엔아이티종합건축사사무소

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시·도교육청	교육지원청	급별					
31	성수중학교	서울	성동광진	중	1015	20180710	20180729	경서산업(주)	신진엔지니어링건축사사무소
32	성원중학교	서울	성동광진	중	1886	20180720	20180813	(주)가람디자인건축	(주)트인종합건축사사무소
33	수도전기공업고등학교	서울	강남서초	고	9224	20180702	20180810	대우산업(주)	성원건축사사무소
34	용산공업고등학교	서울	중부	고	6602	20180721	20180810	(주)세원공조	(주)이에스연구소
35	태릉고등학교	서울	동부	고	1266	20180724	20180730	(주)무야종합산전	(주)한국친환경연구소
36	한서고등학교	서울	강서양천	고	3856	2018.7.22	2019.1.31	풍국디앤아이	(주)대한석면조사기관
37	행당중학교	서울	성동광진	중	2935	20180718	20180821	(주)이오산업개발	(주)한국카스코

전남 지역 34 개 학교 명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체-제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	계산초등학교	전남	강진	초	210.6	20180626	20180815	(주)삼현글로벌	
2	광양제철초등학교	전남	광양	초	1258	20180728	20180811	(유)대지종합이엔시	(주)녹색환경산업
3	광양중마초등학교	전남	광양	초	618	20180726	20180823	주식회사 에이탑	(주)녹색환경산업
4	구례북초등학교	전남	구례	초	1460.8	201807018	20180815	베이직건설	유원엔지니어링
5	금성고등학교	전남	나주	고	641	20180719	20180815	(주)에세스엔지니어링	영창건축사사무소
6	금성초등학교	전남	진도	초	506	20180728	20180806	(주) 명진환경건설	미건건축사사무소
7	나주공업고등학교	전남	나주	고	1448	20180625	20180715	등대환경산업(주)	건축사사무소 다담
8	덕수학교	전남	강진	특수	1167	20180716	20180810	자연환경(주)	영창건축사사무소
9	목포미향초등학교	전남	목포	초	411	20180712	20180825	주식회사 보림건설	동림건축사사무소
10	무안현경중학교	전남	무안	중	1021	20180618	20180915	백진환경	동림건축사사무소
11	별교중학교	전남	보성	중	671	20180723	20180731	(유)명일산업개발	(주)에코석면환경연구원
12	산이서초등학교	전남	해남	초	554.7	20180530	20180822	(주)명진환경건설	건축사사무소이레
13	석곡초등학교	전남	곡성	초	437.58	2018-07-30	20180820	(주)삼호건설산업	이에이치에스기술연구소(주)
14	석교중학교	전남	진도	중	744	20180721	20180731	(유)나라기조건설	미건건축사사무소
15	석교초등학교	전남	진도	초	477	20180728	20180806	(주) 칸개발	대진건축사사무소
16	소림학교	전남	영암	특수	958.75	20180720	20180810	달성산업개발 주식회사	기찬엔지니어링 건축사사무소
17	소안초등학교	전남	완도	초	1345.2	20180702	20180810	보광토건(주)	산업보건환경연구소(주)
18	약산초등학교	전남	완도	초	1649.7	20180705	20180810	(유)주연건설	산업보건환경연구소(주)
19	어란진초등학교	전남	해남	초	455.3	20180530	20180822	(유)성주환경개발	푸른환경연구소(주)
20	여천중학교	전남	여수	중	180	20180723	20180810		
21	영광홍농중학교	전남	영광	중	442	20180801	20180830	(주)피닉스건설	
22	오산초등학교	전남	진도	초	776	20180728	20180806	(유)경덕기초	누리건축사사무소
23	옥곡초등학교	전남	광양	초	484	20180726	20180823	주식회사 삼현	푸른환경연구소(주)
24	장성중앙초등학교	전남	장성	초	1125	20180704	20180812	제이시건설(주)	건축사사무소이오
25	장성활룡중학교	전남	장성	중	675	20180704	20180812	그린건설(주)	길건축사사무소
26	장천초등학교	전남	영암	초	757.6	20180710	20180810	달성산업개발(주)	기찬엔지니어링건축사사무소
27	전남체육고등학교	전남	무안	고	851	20180618	20180915	백진환경	동림건축사사무소
28	중동초등학교	전남	구례	초	849	201807018	20180815	호연건설산업	이명건축사사무소
29	지산초등학교	전남	진도	초	618	20180731	20180809	(유)서진철거산업	푸른환경연구소(주)
30	진도군내중학교	전남	진도	중	531	20180721	20180731	(유)대신건설	연건축사사무소
31	진도서초등학교	전남	진도	초	509	20180728	20180806	(유) 빛나라	연건축사사무소
32	청계초등학교	전남	무안	초	310	20180618	20180915	백진환경	동림건축사사무소
33	청산중학교	전남	완도	중	1115.12	20180702	20180810	(주)국민통신	(주)녹색환경산업
34	청산초등학교	전남	완도	초	1287.01	20180702	20180810	(주)국민통신	푸른환경연구소(주)

대전 지역 31 개 학교명단 (가나다 순서)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	기성중학교	대전	서부	중	1743	20180712	20180727	주식회사청정함	건축사사무소 이수
2	기성초등학교	대전	서부	초	1564	20180713	20180730	티제이건설주식회사	신창종합건축사사무소
3	남선초등학교	대전	서부	초	421	20180725	20180730	주식회사나라환경	미대상
4	대전갈마초등학교	대전	서부	초	4536	20180704	20180814	일원산업㈜	cm건축사사무소
5	대전공업고등학교	대전	서부	고	5926	20180704	20181002	미래건설(주)	석면안전관리지원센터
6	대전관저중학교	대전	서부	중	2449	20180709	20180806	동화산업개발	건축사사무소예당
7	대전내동초등학교	대전	서부	초	2543	20180709	20180803	주식회사 티엠건설	건축사사무소 예당
8	대전대성여자중학교	대전	동부	중	3726	20180709	20180806	우성정밀산업	정명건축
9	대전도마중학교	대전	서부	중	3368	20180717	20180808	(주)국가유공자석면환경연합	(주)한국석면시험원
10	대전동광초등학교	대전	동부	초	628	20180628	20180824	(주)성원철거	(주)이에스연구소
11	대전둔산중학교	대전	서부	중	2336	20180712	20180803	주식회사청정함	연우건축사사무소
12	대전문창초등학교	대전	동부	초	2509	20180713	20180802	대신산업개발(주)	건축사사무소부강
13	대전버드내중학교	대전	서부	중	1516	20180717	20180808	정현건설주식회사	에이앤건축사사무소
14	대전봉산중학교	대전	서부	중	241	20180725	20180730	포도디앤씨(주), 석면철거(보영건설(주))	미대상
15	대전선화초등학교	대전	동부	초	3491	20180711	20180831	(주)성원철거	(주)한국석면시험원
16	대전송촌초등학교	대전	동부	초	7913	20180622	20180903	미래건설(주)	디자인플랜트건축사사무소
17	대전신일여자고등학교	대전	동부	고	4864.05	20180723	20180808	모아환경건설주식회사	이현 종합건축사사무소
18	대전양지초등학교	대전	동부	초	5210	20180620	20180903	(주)나라환경	라운건축사사무소
19	대전용운초등학교	대전	동부	초	1551	20180628	20180824	(주)성원철거	(주)이에스연구소
20	대전용전중학교	대전	동부	중	1967	20180614	20180831	이름	(주)건축사사무소 신건축
21	대전월평초등학교	대전	서부	초	466	20180725	20180730	일원산업㈜	미대상
22	대전태평중학교	대전	동부	중	6765	20180723	20180810	일원산업	건축사사무소 삼문건축
23	대전태평초등학교	대전	동부	초	3316	20180713	20180802	미래건설(주)	미우건축사사무소
24	덕송초등학교	대전	서부	초	585	20180725	20180730	(주)일화건설	미대상
25	보문중학교	대전	동부	중	3035	20180801	20180815	에스엔씨건설주식회사	신창종합건축사사무소
26	봉암초등학교	대전	서부	초	1411	20180626	20180731	(주)태평환경개발	(주)한국석면시험원
27	신탄진용정초등학교	대전	동부	초	3459	20180725	20180810	디앤디건설(주)	NEW정우 건축사사무소
28	신탄진초등학교	대전	동부	초	4963	20180723	20180810	티제이건설(주)	(주)이에스연구소
29	유성여자고등학교	대전	서부	고	884	20180810	20180815	(주)라인산업	
30	충남여자고등학교	대전	동부	고	1925.372	20180705	20181002	미래건설(주)	건축사사무소 삼문건축
31	한밭여자중학교	대전	동부	중	3206	20180628	20180730	21세기건설산업(주)	종합건축사사무소 서진

제주 지역 22 개 학교명단 (가나다 순)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	광령초등학교	제주	제주시	초	167	20180728	20180809		
2	광양초등학교	제주	제주시	초	118	20180725	20180930		
3	대정여자고등학교	제주	서귀포시	고	1066.09	20180720	20180808	(주)한진철거	(주)녹색환경
4	대흥초등학교	제주	제주시	초	376	20180727	20180810	홍남개발주식회사	
5	더럭초등학교	제주	제주시	초	720	20180720	20180813	양지기업	
6	도남초등학교	제주	제주시	초	530	20180705	20180815		
7	법환초등학교	제주	서귀포시	초	815	20180724	20180817	(주)청봉환경	(주)종합건축사사무소 그룹케이
8	보성초등학교	제주	서귀포시	초	169	20180725	20180828	두원개발(주)	
9	서귀포대신중학교	제주	서귀포시	중	1613	20180718	20180805	(주)국제환경	건축사사무소성진ANI
10	서귀포산업과학고등학교	제주	서귀포시	고	408	20180710	20180830	태웅건설주식회사	800m2 미만 공사 자체감독
11	신촌초등학교	제주	제주시	초	193	20180717	20180820		
12	아라초등학교	제주	제주시	초	880	20180729	20180830		그린환경
13	안덕초등학교	제주	서귀포시	초	1962	20180720	20180811	(주)국제환경	(주)녹색환경
14	제주동여자중학교	제주	제주시	중	1078	20180721	20180818	무한건설	(주)대신
15	제주여자상업고등학교	제주	제주시	고	3268.5	20180720	20180815	대승건설(주)	(주)칸건축사사무소
16	제주중앙초등학교	제주	제주시	초	198	20180725	20180814		
17	조천중학교	제주	제주시	중	461	20180725	20180813		
18	토평초등학교	제주	서귀포시	초	96	20180725	20180810	(주)한라진산업개발	
19	표선고등학교	제주	서귀포시	고	387.53	20180716	20180814	(주)대주환경자원	800㎡미만 공사 자체공사감독
20	한천초등학교	제주	제주시	초	1091	20180723	20180831		
21	함덕초등학교	제주	제주시	초	1571	20180727	20180830	(주)주안기업	바다건축사무소
22	화북초등학교	제주	제주시	초	889	20180727	20180831	꼬마중기철거산업	(주)녹색환경

충남 지역 19 개 학교명단 (가나다 순)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	고대중학교	충남	당진	중	664	2018-07-02	2018-08-20	대한청정건설(주)	(주)대길환경기술
2	구만초등학교	충남	예산	초	873	2018-07-19	2018-08-15	(주)성주건설	(주)대한안전진단연구원
3	귀산초등학교	충남	공주	초	1376	2018-07-16	2018-08-29	(주)현일산업개발	더블유아이케이환경(주)
4	노성중학교	충남	논산계룡	중	1999	2018-07-23	2018-09-21	동우환경개발(주)	
5	대명초등학교	충남	논산계룡	초	959	2018-07-16	2018-09-13	도시환경산업주식회사	
6	동덕초등학교	충남	아산	초	1692	2018-07-27	2018-08-13	(주)덕전	한국석면연구원(주)
7	부내초등학교	충남	서천	초	1373	2018-07-26	2018-09-13	(유)다살림	석면안전관리지원센터(주)
8	북일여자고등학교	충남	천안	고	1725	2018-07-19	2018-08-14	영진환경산업(주)	(주)세종이엔에스
9	시량초등학교	충남	예산	초	1341	2018-07-19	2018-08-15	(주)두성환경	(주)에코에이엔티
10	온양천초등학교	충남	아산	초	2612	2018-07-24	2018-08-10	대형환경(주)	한국석면연구원(주)
11	용남고등학교	충남	논산계룡	고	1250	2018-07-16	2018-08-13	주식회사여강산업	뉴정우건축사사무소
12	용동초등학교	충남	예산	초	1272	2018-07-19	2018-08-15	에일환경(주)	(주)대길환경기술
13	유구초등학교	충남	공주	초	3070	2018-07-16	2018-08-29	명진환경산업(주)	한국석면연구원(주)
14	장항초등학교	충남	서천	초	955	2018-07-20	2018-09-07	(주)지에스건설산업	석면안전관리지원센터(주)
15	천안제일고등학교	충남	천안	고	1473.26	2018-07-15	2018-08-15	프로환경산업(주)	(주)세종이엔에스
16	충남예술고등학교	충남	천안	고	1944	2018-07-30	2018-08-15	(유)정인이엔씨	
17	충남조선공업고등학교	충남	서천	고	2289	2018-07-09	2018-08-27	(주)충보건설	석면안전관리지원센터(주)
18	충남체육고등학교	충남	논산계룡	고	1620	2018-06-11	2018-08-09	주식회사여강산업	건축사사무소 계룡
19	홍주초등학교	충남	홍성	초	524	2018-07-11	2018-08-29	도청이전주민생계조합주식회사	

충북 지역 18 개 학교명단 (가나다 순)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	광혜원중학교	충북	진천	중	2017.38	20180714	20170730	누리환경산업	반건축사사무소
2	꽃동네학교	충북	음성	특수	3673	20180716	20180730	(주)다진건설	주식회사 국토석면환경연구원
3	대가초등학교	충북	단양	초	602	20180710	20180806	대교환경산업	
4	덕신초등학교	충북	충주	초	1477	20180729	20180804	현진환경	이상건축사사무소
5	동량초등학교	충북	충주	초	1323	20180806	20180811	쌍용환경개발	창세기건축사사무소
6	모충초등학교	충북	청주	초	1347	20180711	20180918	대신환경개발	(주)무심종합건축사사무소
7	부용초등학교	충북	영동	초	2309	(사업전)		적격심사 절차중	명륜건축사사무소
8	분평초등학교	충북	청주	초	2266	20180726	20180802	나산이엔씨 주식회사	(주)무심종합건축사사무소
9	소수초등학교	충북	괴산증평	초	713.05	20180629	20180807	대림철거산업	창세기건축사사무소
10	영동산업과학고등학교	충북	영동	고	1121	(계약전)			
11	제천디지털전자고등학교	충북	제천	고	4475	20180717	20180806	대로이엔씨 주식회사	한지건축사사무소
12	창신초등학교	충북	청주	초	2228	20180803	20180810	나라환경기술산업	
13	청주공업고등학교	충북	청주	고	3015	20180713	20180910	이레환경	반건축사사무소
14	청주맹학교	충북	청주	특수	1137	20180718	20180826	유일디엔티주식회사	ANA건축사사무소
15	충북전산기계고등학교	충북	청주	고	3015	20180711	20180918	우리환경건설	현건축사사무소
16	충주여자중학교	충북	충주	중	2430	20180729	20180810	부성디엔아이	이상건축사사무소
17	한일중학교	충북	음성	중	1593.69	20180726	20180807		(주)한국석면시험원
18	화당초등학교	충북	제천	초	809	20180724	20180727	대진환경(주)	

울산 지역 16 개 학교명단 (가나다 순)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	구영초등학교	울산	강남	초	2019	20180720	20180805	성우산업개발(주)	다올건축사사무소
2	남창고등학교	울산	강남	고	3637	20180731	20180809	한유건설(주)	정영건축사사무소
3	미포초등학교	울산	강북	초	3821	20180719	20180907	경남석면환경(주)	필건건축사사무소
4	삼동초등학교	울산	강남	초	734	20180801	20180804	중앙산업건설(주)	다올건축사사무소
5	삼신초등학교	울산	강남	초	6150	20180721	20180815	(주)두성환경	건축사사무소 공감
6	성안초등학교	울산	강북	초	3129	20180719	20180831	(주)광장종합건설	한빛건축사사무소
7	아음초등학교	울산	강남	초	4498	20180721	20180815	(주)조계산업	부강종합건축사사무소
8	울산제일고등학교	울산	강남	고	338	20180713	20180726	(주)성안친환경디자인	주식회사가도종합건축사사무소
9	이화초등학교	울산	강북	초	3953	20180721	20180831	(주)한결건설	건축사사무소 다솜
10	일산초등학교	울산	강북	초	2990.15	20180713	20180831	철거인	본건축사사무소
11	장생포초등학교	울산	강남	초	1560	20180721	20180810	세일엔지니어링(주)	원광종합건축사사무소
12	중남초등학교	울산	강남	초	2432	20180726	20180815	(주)석면환경산업	한세파트너스건축사사무소
13	척과초등학교	울산	강남	초	826	20180726	20180805	세일엔지니어링(주)	원광종합건축사사무소
14	학성중학교	울산	강남	중	4406	20180714	20180810	(주)진우환경개발	카안건축사사무소
15	함월초등학교	울산	강북	초	3876.02	20180725	20180820	(주)씨케이산업개발	금강건축사사무소
16	화진중학교	울산	강북	중	3540	20180713	20180910	주식회사 티에스케미텍	서진건축사사무소

경기지역 6 개 학교 명단 (가나다 순)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	덕도초등학교	경기	동두천양주	초	1314	20180730	20180820		건축사사무소청우건축
2	상수초등학교	경기	동두천양주	초	1126	20180720	20180816	탑이십일건설(주)	건축사사무소 자인
3	광탄고등학교	경기	파주	고	1908	20180725	20180730	(주)티원	신방종합건축사사무소
4	안법고등학교	경기	안성	고	1696	20180718	20180731		
5	이포초등학교	경기	여주	초	1622	20180719	20180902		아주환경연구소
6	이포초등학교하호분교장	경기	여주	초	540	20180720	20180820		아주환경연구소

광주지역 2 개 학교 명단 (가나다 순)

구분	학교정보				석면해체제거 면적(m ²)	석면해체·제거 작업기간		계약업체	감리업체
	학교명	시도교육청	교육지원청	급별					
1	광주동신여자중학교	광주	동부	중	763.03	2018.07.25	2018.07.31	케이제이건설산업주식회사	(주)평화엔지니어링건축사사무소
2	어룡초등학교	광주	서부	초	661	2018.8.1	2018.8.5.	지에스건설(주)	서강건축사사무소